

ارتطام حمولة بمقصورة القيادة في رافعة

الحادثة :

كانت الرافعة تقوم بإنزال قفص السفح الرملي من أرضية مقطورة، واستخدمت حمالة لها أربعة حبال سلكية لرفع القفص بعد تثبيتها بعقد التحميل. وحدث أن علق إحدى الحوامل بزواوية القفص دون أن يلاحظ ذلك المراقب أو مشغل الرافعة.

أدى ذلك إلى تآرجح الحمولة واتجاهها نحو الرافعة بسبب الأطوال غير المتناسقة لحبال التحميل. ولمعالجة الأمر طلب من مشغل الرافعة تنزيل القفص مرة أخرى وإعادةه إلى أرضية المقطورة، وأثناء تنفيذ هذه العملية تآرجح القفص وارتطم بنافاذة مقصورة القيادة في الرافعة.

أوجه القصور:

- عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة : لم يتأكد مساعد عامل الرافعة من أن حبال التحميل في وضع جيد وغير عالقة بأي جزء قبل البدء في عملية الرفع.
- عدم إجراء الاتصالات اللازمة : لم يتأكد مشغل الرافعة من مساعد عامل الرافعة أن الحمولة بوضع جيد.
- عدم إجراء الفحص اللازم : كانت الحلقات المخصصة للاستعمال عند الرفع موجودة في القفص إلا أنه لم يكن بها تحديد العلامة " أس دبليو أل " أو رمز اللون الحالي.

الدروس المستفادة :

- يتعين على مساعد عامل الرافعة ومشغل الرافعة التأكد من أن الحمولة التي سيتم رفعها ليست عالقة بأي مكان.
- ينبغي فحص الحلقات المخصصة للاستعمال عند الرفع والتأكد من وجود علامة أس دبليو أل بها.

