

تضارر وحدة الأنابيب المختلفة

الحادثة :

لم يتم إطلاق فرامل الأنابيب الحلزوني مما أدى إلى تحرك لفافة الأنابيب نحو رأس البئر.

أوجه القصور:

- تشغيل المعدات بدون تصريح.
- عدم وجود رقابة وعدم تحديد مسؤوليات العمل لأفراد فريق العمل.

الدروس المستفادة:

- يجب تعيين مراقبين ومسيرفين على أفراد فريق العمل.
- توضيح المسؤوليات المحددة للعمل وضمان فهم الموظفين لها.
- تحديد مجالات التحكم بالعمل في حالة غياب الإشراف.

