

سقوط منصة بقطر ٥ بوصات مزدوجة القطب

الحادثة :

أُسقط عامل المرفأ منصة بقطر ٥ بوصات مزدوجة القطب عبر الصارية. استخدم فريق عمل الأرضية مرفاع هوائي لسحب المنصة إلى اللوحة المتعددة الاستخدامات. كان قبل الرفع الهوائي مشدود لأكثر مما هو لازم، تم رفع المنصة وسحبها عبر الفتحة على شكل (V) حيث سقطت وأدت إلى إحداث حفرة في الممشى. لم تقع إصابات، وتضررت المعدات بشكل طفيف.

أوجه القصور:

استرجاع منصة أنبوب الحفر الواقعة من المصاعد.

الدروس المستفادة :

- الاجتماعات التنويرية قبل العمل ضرورية ومفيدة دائماً.
- يجب تثبيت المنصة بشكل صحيح قبل المباشرة برفعها بواسطة المرفاع الهوائي.
- ضمان عدم وجود أي عامل أو موظف في المناطق الدوارة والممرات.

