

العمليات المتلازمة

الحادثة :

أثناء قص أنبوب توصيل في قاع حفرة رأس البئر وقع انفجار بسيط داخل الأنبوب عندما اشتعل الغاز ودفع بالماء والأبخرة إلى الأعلى، مما قذف بغطاء الحفرة بعيداً عن منضدة الحفر الدوارة، ثم انحرف الغطاء مبتعداً عن أسفل الكماشة الأتوماتيكية وارتطم بساق عامل حفر كان يقف على أرضية جهاز الحفر.

الدروس المستفادة :

- ضرورة اتباع القواعد والإجراءات اللازمة
- الحذر من المخاطر الناجمة عن تنفيذ عمليات متزامنة

