

## حادث كاد أن يقع - أشياء ساقطة من أعلى

### الحدث:

على أرضية جهاز الحفر، أثناء التقاط رأس تسقيط سدادة الماسورة (بعد تجميعها في منصة واحدة) سقط الرأس المقور (وزنه ٠٦٢٥ كيلوجرام) على أرضية برج الحفر من ارتفاع ٩ أمتار تقريباً، وكاد أن يصيب مساعد الحفار.

### أوجه القصور:

- عدم تجميع مجموعة العجلات والمسامير بالطريقة الصحيحة.
- عدم وجود المعرفة الكافية.
- إجراءات ضعيفة المستوى لتجمیع القطع.

### الدروس المستفادة:

- تأكيد من إحكام شد وربط كافة المعدات والعدة قبل المباشرة بعملية الرفع.
- تأكيد من صحة تجميع المعدات والعدة باستخدام إجراءات وقوائم التجمیع.



الرأس المقور الذي سقط

