

حادث تدهور

الحادثة :

تعرضت سيارة ميتسوبيشي باجيرو لحدث تدهور وانقلبت على الطريق بين جهاز الحفر رقم ٢٦ والمركز بمنطقة ثليلات بمرمول.

أوجه القصور:

- مخالفة القوانين، قام السائق بالانعطاف بالسيارة بدل عن أن يتوقف عندما شاهد الحجر.
- الملاحظة
- لم يتعرض السائق للإصابة حيث أنه كان يربط حزام الأمان وكان يسير ضمن السرعة المحددة.

الدروس المستفادة:

- اتبع القواعد تلافياً للحوادث.
- لا تحاول سلوك الاختصارات.

لم يصب أشوكان بأذى
لأنه كان يربط حزام
الأمان ويقود سيارته في
إطار السرعة المحددة.

