

الtóعية بالسلامة على أرضية جهاز الحفر

الحادثة :

عند سحب معدات وعده التسجيل من داخل البئر كان عمود الأنابيب في المنزلق. بعد فك التوصيل، وأثناء إزالة ملقط القطع، كان عامل الأرضية يقف خلف الملقط وواضعًا يديه الاشتنان فوق مركز التقاء ذراعي الملقط. قام العامل الآخر الممسك بالملقط الاحتياطي بفك ملقط القطع ونتج عن هذا انسحاق إصبع في اليد اليسرى للعامل والذي كان محشوراً بين فكي الملقط ومركز التقاء الذراعين.

أوجه القصور:

- عدم اتباع القواعد والإجراءات
- توجد على الملقط علامات بالألوان تشرح المكان الصحيح لوضع الأيدي
- عدم الوعي بالسلامة، وعدم الانتباه والاهتمام

الدروس المستفادة:

- الاتصالات: تحدثوا مع زملائكم، اعقدوا اجتماعات تنويرية مفيدة.
- العمل الجماعي هو جزء حيوي من السلامة
- دائمًا أسئل نفسك (ماذا لو ...) لتتوقع ما يمكن أن يحدث
- التوعية: يجب وضع الأيدي على المقابض الملونة خصيصاً لهذا الغرض.
- تذكر: إن فقدت يديك فلا يمكنك استبدالهما.



صح: الأيدي على مقبض الملقط



خطأ: الأيدي على ذراع الملقط