

## ملاقط جهاز الحفر. إصابة إصبع

### الحادثة :

- أثناء تركيب أنبوب تغليف بقطر 7 بوصات باستخدام ملاقط كهربائية كان على العمال فك وترجع توصيلة في الأنبوب. كان العمال يستخدمون ملاقط البرج اليدوية للتحكم بالأنبوب ومنع الوصلة من الدوران.
- عند إزالة الملاقط اليدوية إنحبس إصبع العامل داخل مفصل الملاقط (نقطة الضغط). انكسر إصبع العامل.

### أوجه القصور:

العامل خالف الإجراءات.

### الدروس المستضادة:

عند استخدام الملاقط يجب أن تكون اليدان على المقبض، وليس في أي مكان آخر

