

إصابة في القدم

الحادثة :

- أثناء عملية نقل أنبوب الحفر من صندوق الأنابيب إلى رف الأنابيب. لم تكن الرافعة الشوكية متواجدة في البرج، وبالتالي تم استعمال مرفاع لربط الأنبوب. كان العامل يضع حبل الرفع تحت أنبوب الحفر.
- قام العامل باستخدام قدمه لدحرجة أنبوب الحفر. ومع تدحرج الأنبوب إلى الخلف علق كعب حذاء السلامة بين الأنابيب السفلية، وضغط الأنبوب على القدم إلى الأعلى.

أوجه القصور:

العامل لم يستعمل المعدات الصحيحة لهذا العمل.

الدروس المستفادة:

استخدم المعدات الصحيحة للعمل

